
Pk = 0,00 Rzr = 80,34
Pk = 0,00 Rzr = 80,34
Pk = 0,00 Rzr = 80,34