
R1 = 1,0
Tb = 0,7
R1 = 10,6
Tb = 8,0
R1 = 12,6 Tb = 10,5
R1 = 4,8, R = 11,3
K = 338,8
tw: Tb=5,0 Ew=0,7
I = 10,6, I = 1,0
R1 = 12,9
Tb = 10,8
R1 = 10,0
Tb = 8,9
R1 = 13,4, Tb = 10,8
R1 = 13,0, R2 = 10,0
K = 388,8
I = 1,01, I = 1,0
R1 = 10,0, Tb = 8,9
R1 = 13,0, R2 = 10,0
R = 388,8
tw: Tb=5,0 Ew=0,6
I = 4,72, I = 1,0
R1 = 3,0,R
Tb = 0,7
R1 = 3,0,R
Tb = 0,7
R1 = 37,0 Tb = 31,9
R1 = 38,6, R2 = 37,4, R = 22,24
K = 338,8
tw: Tb=20,0 Ew=0,9,
I = 12,0, I = 1,0
R1 = 26,8, Tb = 21,9
R1 = 27,5, R2 = 26,8
R = 338,8
tw: Tb=15,0 Ew=0,8
I = 4,5, I = 1,0
R1 = 30,6, Tb = 21,9
R1 = 31,0, R2 = 41,2
R = 338,8
tw: Tb=24,0 Ew=0,73
I = 3,6, I = 1,0
R1 = 49,6, Tb = 41,7
R1 = 40,2, R2 = 41,1, R = 40,24
K = 338,8
tw: Tb=30,0 Ew=0,8
I = 2,34, I = 1,0
R1 = 49,2, Tb = 35,0
R1 = 40,0, R2 = 40,24
R = 338,8
tw: Tb=25,0 Ew=0,8
I = 2,9, I = 1,0
R1 = 49,7, Tb = 32,0
R1 = 49,0, R2 = 32,0
K = 338,8
tw: Tb=25,0 Ew=0,8
I = 2,9, I = 1,0
R1 = 39,0, Tb = 31,5
R = 338,8
tw: Tb=25,0 Ew=0,8
I = 2,9, I = 1,0
R1 = 39,0, Tb = 31,5
R1 = 39,0, R2 = 39,0
R = 338,8
tw: Tb=25,0 Ew=0,8
I = 2,9, I = 1,0
R1 = 34,0, Tb = 26,5
R1 = 34,0, R2 = 34,0
R = 338,8
tw: Tb=20,0 Ew=0,8
I = 3,5